







**FIGYELEM! OLVASSA EL AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉST,
MERT AZ ABBAN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSA GARANCIAVESZTÉSEL JÁR HAT!**



a klímaberendezés működéséhez feltétlenül biztosítani kell a megfelelő levegőutánpótlást. Ehhez szükség van a berendezés levegőelvezető csövének kialakított nyíláson kívül egy másik, minimum 200-300 cm² szabad felületű nyílásra is. (amely lehet akár egy megfelelő mértékben kinyitott ajtó vagy ablak is).



Enélkül a szellőzőnyílás nélkül a hűtő/fűtő teljesítmény erőteljesen lecsökken és a berendezés rövid időn belül tönkremegy!